

Hotfix 3.0.8

- Verbesserung beim System- und Softwarestart
- Bugfix beim Datenimport von Altsystemen

Hotfix 3.0.7

- Bugfix: Dauerprüfung wurden an Leuchten mit Funkmodulen Version 9.0.9 nicht durchgeführt.
- Nur WLZENT03: Bugfix bei der Einstellung der Bildschirmhelligkeit.

Update 3.0.5

- Seriennummern von Leo Baugruppen (FW8 / (17)) auslesen und beim CSV-Export mit ausgeben
- Bugfix OS (WLZent04): Importierte Daten von Altsystemen wurden nicht übernommen

Hotfix 3.0.4

- Bugfix: Dauerprüfung endet mit der Meldung „Testabbruch durch Benutzer“, obwohl keine Benutzerinteraktion stattgefunden hat

Neue Features in Version WL Pro 3.0.3

- Passwort Eingabe beim Verlassen des Vollbild Modus
- Bildschirmtastatur kann aus WL Pro Oberfläche gestartet werden
- Berechtigungsvergabe zum Rücksetzen der Fehler für Haustechniker und Installateur durch Vertriebspartner möglich
- Versionsnummer wird im Logfile vermerkt
- Möglichkeit zum Abbruch von laufenden Funktions- & Dauertest
- Zeitversetzter Start von Dauerprüfungen
- Aktualisierung des Cloud-Moduls „LLXC“, Version 18.10

Bugfixes in Version WL Pro 3.0.3

- WLZent: Schaltflächen bleiben in der Gruppenansicht nach Logout
- Kontinuierliche Aktualisierung der Statusanzeige
- Starten von Funktionstests über Timer wird bei fehlendem Koordinator verhindert
- Automatische Neu-Assoziierung bei Modulen der Versionen 3 und 5
- Vorgeschaltete Funktionsprüfung auch für LEX-Baugruppen zur korrekten Fehlerdarstellung nach einer Dauerprüfung
- Verbesserte Erkennung von defekten Datenbanken und Nutzung der Backup Datenbank
- Bugfix, der ein übermäßiges Anwachsen der Datenbank behebt

3.0.2

- Bugfix bei der Fehleranzeige bei Testabbruch bei LEO Leuchten
- Bugfix: LLXC Version wird auch bei deaktivierter Cloud angezeigt
- LLXC-Version 17.9
- Vermeidung von der zeitlichen Kollision von WLZent3 Updates und autoamtischen Prüfungen

3.0.1

- Zusätzliche Zeitoptionen bei der Einstellung „Zeit bis Verbindungsfehler“
- Bugfix: Absturz beim Löschen von Geräten

3.0.0

- Cloud-Anbindung eingeführt
- Bugfix beim Neuassoziiieren von WirelessControl-Leuchten beim Koordinatorwechsel
- Bugfix beim Import von Datensätzen aus älteren Anlagen
- Handrückschaltung für Brandmeldezustand über IO-Box
- Bildschirmtastatur kann deaktiviert werden
- Abschaffung der Feature-Freischaltung
- VNC als Verbindungsoption entfernt
- Bugfix: Verschieben in Gruppe im Kontextmenü wieder vorhanden
- Bugfix: Akkuspannungsanzeige am Testergebnis im Gerätedetail
- Bugfix: Größe des Supportinformationsfensters

Hotfix 3.0.8

- Improvement regarding system startup / software startup
- Bugfix for data import from older systems

Hotfix 3.0.7

- Duration were tests not performed on luminaires with radio modules version 9.0.9.
- WLZENT03 only: Bugfix regarding screen brightness setting.

Update 3.0.5

- Serial numbers of LEO electronics (FW8 / (17)) are fetched and included in CSV export
- Bugfix OS (WLZENT04): Imported data from older systems not stored after import

Hotfix 3.0.4

- Bugfix: Duration test ends with message „Test aborted by user“, though no user interaction has taken place

New Features in Version WL Pro 3.0.3

- Password protection when exiting full screen mode
- On-screen keyboard can be launched from within the WL Pro UI
- Distribution partners can authorize technicians and installers to use the error reset function
- The version number is written to the log file
- Abort function for ongoing functional and endurance tests
- Delayed start of endurance tests
- Cloud-connector software module “LLXC” updated: Version 18.10

Bugfixes in Version WL Pro 3.0.3

- WLZent: buttons remain in group view after logout
- Continuous updating of the status display
- Starting function tests via timer is prevented when coordinator is missing
- Automatic re-association for version 3 and 5 modules
- Pre-test function also for LEX modules to assure correct error display after an endurance test
- Improved detection of database defects and use of the backup database
- Bugfix resolving issue resulting in excessive growth of the database

3.0.2

- Bugfix for error display when aborting ongoing tests in LEO luminaires
- Bug fix: LLXC version is displayed even when cloud is disabled
- LLXC Version 17.9
- Prevents the scheduling of WLZent3 updates and automatic checks from clashing

3.0.1

- Additional time options for the "Time to connection failure" setting
- Bug fix: Crash when deleting devices

3.0.0

- Cloud connection introduced
- Bug fix for re-associating WirelessControl luminaires upon coordinator exchange
- Bug fix for importing data records from older systems
- Manual reset for fire alarm status via IO-Box
- On-screen keyboard can be disabled
- Abandoning the feature activation
- VNC removed as a connection option
- Bug fix: Move to group is available again in the context menu
- Bug fix: Battery voltage display in the test result in the device details
- Bug fix: Size of the support information window